

**Zestawienie informacji o środkowej części otworu studziennego 2Mz, dostępnych na nagraniu z inspekcji studni przy pomocy kamery, oraz danych z karty otworu z okresu budowy studni.**

**Brak karty otworu z remontu przeprowadzonego w 1991 roku, w wyniku którego zabudowano filtr wewnętrzny okładzinowy  $d = 110/150$  oraz przedłużono rurę nadfiltrową**

